

2018年1月

お客様各位

WINWELLJAPAN株式会社

ミストコレクター『ミストキャッチャー』仕様変更のご案内

拝啓貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。ミストコレクター『ミストキャッチャー』の仕様を一部変更致しましたのでご報告申し上げます。よろしくご査収くださいますようお願い致します。

仕様変更箇所


『風量計：目詰まりチェッカー』の取り付けを廃止致しました。

フィルタの目詰まりを報せる目詰まりチェッカーを搭載しておりましたがチェッカー内部に油剤が侵入し動作不良になることが判明しチェッカーの取り付けを中止致しました。

チェッカーを洗浄すれば復帰しますが、メンテナンスに手間がかかりますので目視と運転時間での管理をお願い申し上げます。

外観

従来品




仕様変更品



点検：連続運転150時間または1ヵ月で実施

交換：連続運転450時間または3ヵ月で実施

目視での判断



交換時は1st&2ndフィルタセット(各1個入り)をお求めください。

※フィルタは新品への交換を推奨しておりますが洗浄も可能です。中性洗剤にて洗浄してください。

以上よろしくお願い申し上げます。